



# Sipusaaren seurakuntakoti

Käyntiosoite: Sipusaarentie 31, 11120 Riihimäki

Seurakuntakoti valmistui vuonna 1970. Rakennuksen suunnittelijana oli rakennusmestari Urho Lehtonen. Seurakuntakoti peruskorjattiin vuonna 2000 ja korjauksen suunnittelivat Keijo Kalteva ja Timo Ruohola. Seurakuntasaliin mahtuu n. 60 henkilöä.



Esteetön sisäänpääsy



Inva-wc

## 1. Saavutettavuus julkisilla liikennevälineillä

Paikallisliikenteen reitit 2 ja 3 ajavat Sipusaarentien kautta ja pysäkki on seurakuntakodin lähellä. Kts. aikataulut ja reitit [www.riihimaki.fi/palvelut/liikenne-ja-kadut/joukkoliikenne/aikataulut-ja-reitit](http://www.riihimaki.fi/palvelut/liikenne-ja-kadut/joukkoliikenne/aikataulut-ja-reitit)

## 2. Saavutettavuus henkilöautolla

Rakennuksen edessä Sipusaarentiellä pysäköinti on sallittu vain saattoliikennettä varten aamulla 30 min kello 7 ja 10 välillä. Muulloin pysäköinti on liikenne-merkillä kielletty. Itse tontilla pysäköinnille ei ole varattu tiloja. Myöskään erillistä inva-pysäköintipaikkaa ei ole. Lähin pysäköinti tapahtuu puiston toisella puolella Ilomäentiellä. Seurakuntakoti sijaitsee tasaisella tontilla puiston laidassa. Kulku rakennuksen pääovelle tapahtuu Sipusaarentieltä lähes vaakatasoisen, katetun kivipintaisen pihaväylän kautta. Saattoliikenne taksilla tai henkilöautolla on mahdollista pihalle aivan pääoven eteen.



### 3. Sisäänkäynti

Pääovella on ovikello. Itse ovi on normaali käsin avattava ulko-ovi. Ovenssa on pitkä pystysuorassa oleva ripa. Oven edessä on ritilästä muodostuva 30 mm kynnyks. Ulko-oven ja tuulikaapin oven avaaminen on melko raskasta. Tuulikaappi on sinänsä tilava, mutta sisäovea ei saa lukittua auki, vaan pumppu sulkee heti oven.

Kadulta pääovelle johtavaa rakennuksen mittaista kivilaatoilla päällystettyä katettua väylää ei ole varustettu käsijohteella.

Keittiöön, alakertaan ja erilliseen asuntoon on erilliset ovet, mutta niiden edessä on 150 mm porrask. Alakerran kerhotilan oven takana ovat jyrkät raput alas kellarikerrokseen.

Rakennuksen katutasossa olevassa kerroksessa on tilava eteisaula, seurakuntasali, pari kerhohuonetta, keittiö ja wc-tilat.

Rakennuksen alakerta on täysin esteellinen. Siellä on kerhohuoneita, pieni keittiö, wc, hiljentymishuone ja seurakunnan pienoisorautatiekerhon hienot tilat.



## 4. Eteisaula

Eteisaula on tilava, valaistuksen tehoa voidaan säätää, kynnyksiä huoneisiin tai wc-tiloihin ei ole ja vaatenaulakoissa on ripustuskoukkuja eri korkeuksilla.

Eteisaulan toisessa päässä ovat jyrkät raput kellarikerrokseen. Rappukuilun edessä on ns. turvaportti.

Eteisaulassa on kolme wc-tilaa, joista yksi on yhdistetty inva-wc ja lastenhoituhuone. WC on tilava, lastenhoitopöytä nousee ylös seinälle. Seinällä oleva peili on iso ja ulottuu riittävän alas. Lavuaari ja wc-istuin on varustettu kaiteilla, kaide tosin istuttaessa vain vasemmalle kädelle. Oikea käsi ulottuu juuri ja juuri lavuaarin kaiteeseen. Avustaja ei kuitenkaan pääse istuimen taakse. Kuitenkin varsin toimiva inva-wc.

Miesten ja naisten wc:t ovat myöskin melko tilavia pesualtaan edessä, mutta wc-istuimet ovat omissa ahtaissa kopeissaan.



Inva-wc sijaitsee aulassa, sisääntulon läheisyydessä.





# Sipusaaren seurakuntakoti





## 5. Seurakuntasali

Rakennuksen salitilaan siirrytään leveän oven kautta. Kynnyksiä ei ole. Salin valaistus on hyvä ja sen tehoa voidaan säätää.

Tilassa on pysyvä äänentoistojärjestelmä, mutta induktiosilmukkaa ei ole. Salissa on pöytiä ja tuoleja. Osa tuoleista on varustettu käsinojalla, kaksi tuolia on normaalia korkeampia ja tilassa on saatavilla koroketyyny.

Isotekstisiä virsikirjoja on saatavilla.

## 6. Keittiö

Salin vieressä on normaali laitoskeittiö.



## 7. Alakerta

Rakennuksen kellarikerros on täysin esteellinen. Sinne johtaa kahdesta suunnasta pitkät ja jyrkät raput. Mitään hissiratkaisua ei ole.